


KONAK BELEDİYESİ		Rapor Tarihi	04/05/2024	İMZA
 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYE BİRİMİ GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI		Tanzim Eden	İ. İker GÜLER Birimler Yetkilisi	
		ONAY	E. Adil KORKMAZ Fen İşleri Müdürü	
		Toplanan Moloz (Ton)	Üretilen Asfalt (Ton)	Satın Alınan Beton (m³)
		(03/05/2024) 77,240	(03/05/2024) 23,140	
YOL, KALDIRIM YAPIM - ONARIM EKİBİ				
SORUMLU BERTAL YÜCEL	YAPILACAK ÇALIŞMA	Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
A. ALİ YUMUŞAK	Hurşidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi, Akın Simav Mahallesi 185 sokak, Atilla Mahallesi 456,474 sokaklar parke tamir çalışmasında.	5	4	
DURAN KESKİN	Turgut Reis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi no:271 kaldırım tamir çalışmasında.	5	3	
MESUT GÜLTEKİN	Saygı Mahallesi 2662 sokak parke tamir çalışmasında.	2	2	
ASFALT EKİBİ				
SORUMLU ERCAN ÖZDEMİR	YAPILACAK ÇALIŞMA	Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
VOLKAN TUC	Zafertepe Mahallesi 545/7, 541, 533, 537 sokaklar, Küçükada Mahallesi 1433 sokak asfalt yama çalışmasında.	8	7	
CENGİZ KARACA	Ulubatlı Mahallesi 2692, 2695 sokaklar, Toros Caddesi, Huzur Mahallesi 2396, 2407 sokaklar, Mehmet Akif Mahallesi 2727 sokak asfalt yama çalışmasında.	7	6	
METAL İŞLERİ				
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA	Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
HALİL KARAKAŞ	Kocakapı Mahallesi 1073 sokak no:6 metruk bina tel örgü ve uyarıcı tabela montaj çalışmasında.	12	11	
	Şantiye Atölyede; korkuluk karkas imalat ve hareketli bariyer montaj çalışmasında.			
	Hatay Bölgesi ve Güzelyalı muhtelif adresler bariyer, delinatör ve hörgüçlü bordür montaj çalışmasında.			
YAPI ONARIM EKİBİ				
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA	Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
YÜKSEL ŞENER	Ege Mahallesi Muhtarlık Ofisi tamir tadilat boya çalışmasında.	13	13	
	Basmane Belediyemiz Hizmet Binası Başkanlık katı boya çalışmasında.			
	Çınartepe Mahallesi Atatürk Spor Tesisleri tamir ve boya çalışmasında.			
	Odunkapı Mahallesi Odunkapı Camii dış cephe tamir,sıva,boya çalışmasında.			
	Basmane Belediyemiz Hizmet Binası Yapı Kontrol Müdürlüğü iç cephe boya çalışmasında			
	Basmane Belediyemiz Hizmet Binası sıhhi tesisat çalışmasında.			
ELEKTRİK ONARIM EKİBİ				
SORUMLU	03.05.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ELEKTRİK ONARIM ÇALIŞMALARI	Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
ERCAN TAŞKIRAN	Güzelyalı Mahallesi muhtelif parklar ve sevgi yollarının arıza bakım onarım, aydınlatma eksiklerinin tamamlanması çalışmasında.	8	7	
	Ferahlı Mahallesi Remzi Selvi Parkı arızalı çevre armatürleri değişim çalışmasında.			
	Temizlik İşleri Müdürlüğü tamirhane önüne kauçuk halı montaj çalışmasında.			
MOLOZ TOPLAMA VE DÖKÜM ALANLARINA SEVK ÇALIŞMALARI				
SORUMLU HANEFİ KAYHAN	03.05.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOLOZ NAKİL ÇALIŞMALARI			
35 DK 293	Şantiye içinden Bayındır moloz döküm alanına moloz nakil çalışmasında.			19,00

35 DK 296											
35 BCN 87	Şantiye içinden Bayındır moloz döküm alanına moloz nakil çalışmasında.	29,88									
35 BIM 086	Şantiye içinden Bayındır moloz döküm alanına moloz nakil çalışmasında.	9,80									
35 JG645	Şantiye içinden Bayındır moloz döküm alanına moloz nakil çalışmasında.	18,56									
	TOPLAM MOLOZ MİKTARI (TON)	77,24									
SORUMLU	03.05.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN (ÜCRETLİ) MOLOZ ALIM ÇALIŞMALARI	Ekip Kişi Sayısı									
HANEFİ KAYHAN	Güzelyalı Mahallesi 40 sokak no:58/B moloz alım çalışmasında.(25 torba)	2									
	Çahabey Mahallesi 387 sokak no:15 moloz alım çalışmasında.(12 torba)										
	Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi 1464 sokak no:8 moloz alım çalışmasında.(30 torba)										
	İsmet Kaptan Mahallesi 1372 sokak no:9 moloz alım çalışmasında.(150 torba)										
	Kadifekale Mahallesi Hacı Ali Efendi Caddesi 1008 sokak moloz alım çalışmasında.(40 torba)										
	Mersinli Mahallesi 2823 sokak no:65 moloz alım çalışmasında.(34 torba)										
	Mersinli Mahallesi 2843 sokak no:18 moloz alım çalışmasında.(95 torba)										
	Ballıkuyu Mahallesi 5287 sokak no:28 moloz alım çalışmasında.(70 torba)										
	Ballıkuyu Mahallesi 5273 sokak no:30 moloz alım çalışmasında.(30 torba)										
	Mimar Sinan Mahallesi 1424 sokak no:8 moloz alım çalışmasında.(20 torba)										
	(ŞANTIYE SAHASINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELLER (TEKNİK KISIM, İDARİ BİNA, AMBAR, ASFALT PLENT, DIŞ GÖREV)	MEVCUT KİŞİ SAYISI									
		ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI									
		33	30								
ARAÇLAR (BİNEK ARAÇLAR - KAMYON - KAMYONET - İŞ MAKİNELERİ)											
KAMYON	ARIZALI	FAAL KAMYON	İŞ MAKİNESİ	ARIZALI	FAAL İŞ MAKİNESİ	KAMYONET	ARIZALI	FAAL KAMYONET	BİNEK ARAÇ	ARIZALI	FAAL BİNEK ARAÇ
17	6	11	14	0	14	14	0	14	8	0	8
KURTARICI	ARIZALI KURTARICI	FAAL KURTARICI	TIR	ARIZALI	FAAL TIR	SU TANKERİ	ARIZALI	FAAL SU TANKERİ			
2	0	2	1	0	1	2	0	2			
TOPLAM ARAÇ ADEDİ	60	ARIZALI ARAÇ ADEDİ	6	FAAL ARAÇ ADEDİ	54						
ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ											
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA	OPERATÖR VE ŞOFÖRLER									
ALİ KÜÇÜKABACI	GREYDER	Şantiyede beklemede.	Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı							
	LODERLER	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme çalışmasında.	53	48							
		Bayındır Belediyesi moloz döküm alanı tesfiye çalışmasında									
	BEKO LODER	Çınarlı Mahallesi Bayraklı Adliyesinden moloz alım çalışmasında.									
		Asfalt Ekiplerinde çalışıyor.									
	EKSKAVATÖR (1)	Şantiye içinden dal, koltuk, moloz yükleme çalışmasında.									
	EKSKAVATÖR (2)	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme çalışmasında.									
	MİNİ EKSKAVATÖR (1)	İnşaat ekiplerinde çalışıyor.									
	MİNİ EKSKAVATÖR (2)	Şantiyede beklemede.									
	BOBCAT (1)	Moloz alım ekiplerinde çalışıyor.									
	BOBCAT (2)	1350 sokak no:2 önünden moloz alım çalışmasında									
	FREZE	Şantiyede beklemede.									
	FİNİŞER	Şantiyede beklemede.									
	FORKLİFT (1)	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme çalışmasında.									
FORKLİFT (2)	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme ve İnşaat Ekiplerine malzeme yükleme çalışmasında.	TOPLAM PERSONEL SAYISI			TOPLAM ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI						
BOMAG SİLİNDİR	Asfalt Ekiplerinde çalışıyor.	148	133								
YILLIK İZİNLİ PERSONEL SAYISI:10	RAPORLU PERSONEL SAYISI:4	SENDİKAL İZİN: 1									