


KONAK BELEDİYESİ		Rapor Tarihi	08/05/2024	İMZA	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		Tanzim Eden	İ. İker GÜLER Birimler Yetkilisi		
ŞANTIYE BİRİMİ		ONAY	E. Adil KORKMAZ Fen İşleri Müdürü		
 GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI		Toplanan Moloz (Ton)	Üretilen Asfalt (Ton)	Satın Alınan Beton (m³)	
		(07/05/2024) 42,40	(07/05/2024) 18.260		
YOL, KALDIRIM YAPIM - ONARIM EKİBİ					
SORUMLU BERTAL YÜCEL	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
A. ALİ YUMUŞAK	Akıncı Mahallesi 945,1300 sokaklar parke çalışmasında.			5	5
DURAN KESKİN	Güzelyalı Mahallesi 34 sokak parke tamir çalışmasında.			5	4
MAHMUT KARAKOYUN	Saygı Mahallesi Güzelyurt Caddesi, Atamer Mahallesi 2601 sokak parke çalışmasında.			2	2
ASFALT EKİBİ					
SORUMLU ERCAN ÖZDEMİR	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
VOLKAN TUC	Güzelyalı Mahallesi 42,24,59 sokaklar, Göztepe Mahallesi 95,58 sokaklar asfalt yama çalışmasında.			8	8
HALİT ARITÜRK	Küçükada Mahallesi Gürçeşme Caddesi No:140 kısmi asfalt serme, 26 Ağustos Mahallesi 2701,2703 sokaklar asfalt yama çalışmasında.			7	7
METAL İŞLERİ					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
HALİL KARAKAŞ	Eşrefpaşa Pazaryeri beton blok montaj demiri kesim çalışmasında.			12	12
	Alsancak Bölgesi bariyer delinatör ve hörgüçlü bordür montaj çalışmasında.				
	Güneşli Mahallesi 555 sokak ve Güneşli Parkı yanı kasis montaj çalışmasında.				
	Şantiye Atölyede;cat iş makinası kova tamir kaynak ve Ferahlı mahallesi muhtarlık demir pencere doğrama imalat çalışmasında.				
	Tınaztepe Mahallesi Zafer Ortaokulu file demir ayak imalat montaj çalışmasında.				
YAPI ONARIM EKİBİ					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
YÜKSEL ŞENER	Tuzcu Mahallesi 761 sokak no:2 metruk bina kapı pencere yeri örme çalışmasında.			13	11
	Tuzcu Mahallesi 756 sokak no:16 metruk bina kapı pencere yeri örme çalışmasında.				
	Güneşli Mahallesi Yağhaneler Hizmet Binası Park Bahçeler Müdürlüğü sıhhi tesisat çalışmasında.				
	Şehit Nedim Tuğaltay Mahallesi 843 Sok. Saadet Mirci Semt Merkezi sıhhi tesisat çalışmasında.				
	Dayemir Mahallesi 668 sokak Çicipark yanı taş duvar tamir çalışmasında.				
	Park Bahçeler Müdürlüğü iç cephe tamir boya çalışmasında.				
	Dayemir Mahallesi Muhtarlık ofis iç dış cephe yağlı boya çalışmasında.				
Selçuk Mahallesi Muhtarlık ofisi içve dış cephe boya çalışmasında.					
ELEKTRİK ONARIM EKİBİ					
SORUMLU	07.05.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ELEKTRİK ONARIM ÇALIŞMALARI			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
ERCAN TAŞKIRAN	Mimar Sinan Mahallesi Süleyman Alasya parkında devrilen aydınlatma direği yenilenmesi çalışmasında.			8	7
	Şantiye Atölyede;çevre aydınlatma panoların sigorta değişimi çalışmasında.				
	Güneşli Mahallesi Hizmet Binası 4.kat Plan Proje Müdürlüğü grup priz temin edilmesi çalışmasında.				
	Çahabey Mahallesi Selahattin Akçicek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi linye arızası giderilmesi çalışmasında.				
	Mehmet Akif Mahallesi Şehit Er Bülent Şakar Parkı Havuz motoru arızası bakımı çalışmasında.				
	Akdeniz Mahallesi İzmir Yeşilay Derneği elektrik işleri yapımı çalışmasında.				
	Toros Bölgesi Parkların elektrik tesisat arıza bakım onarım çalışmasında.				
MOLOZ TOPLAMA VE DÖKÜM ALANLARINA SEVK ÇALIŞMALARI					
SORUMLU HANEFİ KAYHAN	07.05.2024 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOLOZ NAKİL ÇALIŞMALARI				
35 DK 293	Şantiye içinden Bayındır moloz döküm alanına moloz nakil çalışmasında.				11,20

35 DK 296												
35 BCN 87												
35 BIM 086	Şantiye içinden Bayındır moloz döküm alanına moloz nakil çalışmasında.									8,60		
35 JG 645	Şantiye içinden Bayındır moloz döküm alanına moloz nakil çalışmasında.									22,60		
35 BID 902												
TOPLAM MOLOZ MİKTARI (TON)										42,40		
SORUMLU	07.05.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN (ÜCRETLİ) MOLOZ ALIM ÇALIŞMALARI									Ekip Kişi Sayısı		
HANEFİ KAYHAN	Zeytinlik Mahallesi 1132 sokak no:37 moloz alım çalışmasında.(50 torba)									2	1	
	Levent Mahallesi 3484 sokak no:6 moloz alım çalışmasında.(25 torba)											
	Mithatpaşa Mahallesi 200 sokak no:20 moloz alım çalışmasında.(25 torba)											
	Mithatpaşa Mahallesi 203 sokak no:8 moloz alım çalışmasında.(25 torba)											
(ŞANTIYE SAHASINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELLER (TEKNİK KISIM, İDARİ BİNA, AMBAR, ASFALT PLENT, DIŞ GÖREV))									MEVCUT KİŞİ SAYISI	ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI		
									28	25		
ARAÇLAR (BİNEK ARAÇLAR - KAMYON - KAMYONET - İŞ MAKİNELERİ)												
KAMYON	ARIZALI	FAAL KAMYON	İŞ MAKİNESİ	ARIZALI	FAAL İŞ MAKİNESİ	KAMYONET	ARIZALI	FAAL KAMYONET	BİNEK ARAÇ	ARIZALI	FAAL BİNEK ARAÇ	
17	6	11	14	0	14	14	0	14	8	0	8	
KURTARICI		ARIZALI KURTARICI		FAAL KURTARICI		TIR	ARIZALI	FAAL TIR	SU TANKERİ	ARIZALI	FAAL SU TANKERİ	
2		0		2		1	0	1	2	0	2	
TOPLAM ARAÇ ADEDİ			60	ARIZALI ARAÇ ADEDİ			6	FAAL ARAÇ ADEDİ			54	
ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ												
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA									OPERATÖR VE ŞOFÖRLER		
ALİ KÜÇÜKABACI	GREYDER	Şantiyede beklemede.								53	48	
	LODERLER	Şantiyede tamirde.										
		Bayındır Belediyesi moloz döküm alanı tesfiye çalışmasında										
	BEKO LODER	Ege Mahallesi 1544 sokak arsa temizlik çalışmasında.										
		Halkapınar Mahallesi 1203/11 ve 1080 sokaktan moloz alım çalışmasında.										
	EKSKAVATÖR (1)	Şantiye içinden dal, koltuk, moloz yükleme çalışmasında.										
	EKSKAVATÖR (2)	Eşrefpaşa Pazaryeri içinden beton bariyer yükleme çalışmasında.										
	MİNİ EKSKAVATÖR (1)	İnşaat ekiplerinde çalışıyor.										
	MİNİ EKSKAVATÖR (2)	Şantiyede beklemede.										
	BOBCAT (1)	Moloz alım ekiplerinde çalışıyor.										
	BOBCAT (2)	İnşaat ekiplerinde çalışıyor.										
	FREZE	Şantiyede beklemede.										
	FİNİŞER	Şantiyede beklemede.										
	FORKLİFT (1)	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme çalışmasında.										
FORKLİFT (2)	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme ve İnşaat Ekiplerine malzeme yükleme çalışmasında.											
BOMAG SİLİNDİR	Asfalt Ekiplerinde çalışıyor.									TOPLAM PERSONEL SAYISI	TOPLAM ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI	
YILLIK İZİNLİ PERSONEL SAYISI:9		RAPORLU PERSONEL SAYISI:4			SENDİKAL İZİN: 1				143	129		