


KONAK BELEDİYESİ		Rapor Tarihi	10/05/2024	İMZA	
 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYE BİRİMİ		Tanzim Eden	İ. İker GÜLER Birimler Yetkilisi		
		ONAY	E. Adil KORKMAZ Fen İşleri Müdürü		
GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI		Toplanan Moloz (Ton)	Üretilen Asfalt (Ton)	Satın Alınan Beton (m³)	
		(09/05/2024) 72,06	(09/05/2024) 7,480		
YOL, KALDIRIM YAPIM - ONARIM EKİBİ					
SORUMLU BERTAL YÜCEL	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
A. ALİ YUMUŞAK	Hurşidiye Mahallesi 943 sokak parke çalışmasında.			5	4
DURAN KESKİN	Göztepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi kaldırım tamir çalışmasında.			5	4
MAHMUT KARAKOYUN	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme çalışmasında.			2	1
ASFALT EKİBİ					
SORUMLU ERCAN ÖZDEMİR	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
VOLKAN TUC	Ulubatlı Mahallesi 2847,2755,2760 sokaklar freze çalışmasında.			8	8
HALİT ARITÜRK	Bozkurt Mahallesi 844 sokak, Millet Mahallesi 2577,2588,2573,2573 sokaklar asfalt yama çalışmasında.			7	7
METAL İŞLERİ					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
HALİL KARAKAŞ	Kültür Mahallesi Bedia Muvahhit Sokak rögar kapağı imalat montaj çalışmasında.			12	12
	Mithatpaşa Mahallesi muhtelif adresler bariyer montaj çalışmasında.				
	Boğaziçi Mahallesi Boğaziçi Şehit İsmail Yörümez Eski Polis Karakolu kamelya söküm çalışmasında.				
	Şantiye Atölyede;cat iş makinası kova tamir kaynak çalışmasında.				
	Güneş Mahallesi Anafartalar Caddesi Kemeraltı Abacıoğlu hanı lokal,merdiven düzenleme tamir kaynak çalışmasında.				
	Şantiye Atölyede;cam kesim çalışmasında.				
YAPI ONARIM EKİBİ					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
YÜKSEL ŞENER	Kültür Mahallesi Şevket Özçelik Sokak bariyer boya çalışmasında.			13	12
	Ülkü Mahallesi 837 sokak no:9 duvar örme çalışmasında.				
	Yenişehir Mahallesi 1145 sokak kapı pencere yeri örme çalışmasında.				
	Akıncı Mahallesi Basmane Sanathane Gösteri Merkezi aydınlatma sıhhi tesisat çalışmasında.				
	Güneş Mahallesi Yağhaneler Hizmet Binası Plan Proje Müdürlüğü sıhhi tesisat çalışmasında.				
	1.Kadriye Mahallesi Beştepelere Pazar yeri sıhhi tesisat çalışmasında.				
	Ulubatlı Mahallesi Torso Pazar yeri sıhhi tesisat çalışmasında.				
ELEKTRİK ONARIM EKİBİ					
SORUMLU	09.05.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ELEKTRİK ONARIM ÇALIŞMALARI			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
ERCAN TAŞKIRAN	Akıncı Mahallesi Basmane Sanathane Gösteri Merkezi aydınlatma lineye arızası giderilmesi çalışmasında.			8	7
	Basmane Belediyemiz Hizmet Binası Başkanlık katı arızalı led spotlar yenilenmesi çalışmasında.				
	İsmetpaşa Mahallesi Muhtarlık binası yeni yapılan yerine konteyner brajman hattı çekimi çalışmasında.				
	Mersinli Mahallesi 1.Sanayi Sitesi Parkı aydınlatma lineye arızaları giderilmesi çalışmasında.				
MOLOZ TOPLAMA VE DÖKÜM ALANLARINA SEVK ÇALIŞMALARI					
SORUMLU HANEFİ KAYHAN	09.05.2024 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOLOZ NAKİL ÇALIŞMALARI				
35 DK 293	Şantiye içinden Bayındır moloz döküm alanına moloz nakil çalışmasında.				22,46

35 DK 296												
35 BCN 87	Şantiye içinden Bayındır moloz döküm alanına moloz nakil çalışmasında.										15,20	
35 BIM 086	Şantiye içinden Bayındır moloz döküm alanına moloz nakil çalışmasında.										18,00	
35 JG 645	Şantiye içinden Bayındır moloz döküm alanına moloz nakil çalışmasında.										16,40	
35 BID 902												
TOPLAM MOLOZ MİKTARI (TON)											72,06	
SORUMLU	09.05.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN (ÜCRETLİ) MOLOZ ALIM ÇALIŞMALARI										Ekip Kişi Sayısı	
HANEFİ KAYHAN	Piri Reis Mahallesi 255 sokak no:30 moloz alım çalışmasında.(60 torba)										2	1
	Piri Reis Mahallesi 285/2 sokak no:5 moloz alım çalışmasında.(30 torba)											
	Mithatpaşa Mahallesi 141 sokak no:4 moloz alım çalışmasında.(150+1 saa torba)											
	Güneşli Mahallesi 520 sokak no:12 moloz alım çalışmasında.(60 torba)											
	Ballıkuyu Mahallesi 1033 sokak no:10 moloz alım çalışmasında.(20 torba)											
	Göztepe Mahallesi 98 sokak no:6/A moloz alım çalışmasında.(15 torba)											
(ŞANTIYE SAHASINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELLER (TEKNİK KISIM, İDARİ BİNA, AMBAR, ASFALT PLENT, DIŞ GÖREV)										MEVCUT KİŞİ SAYISI	ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI	
										28	26	
ARAÇLAR (BİNEK ARAÇLAR - KAMYON - KAMYONET - İŞ MAKİNELERİ)												
KAMYON	ARIZALI	FAAL KAMYON	İŞ MAKİNESİ	ARIZALI	FAAL İŞ MAKİNESİ	KAMYONET	ARIZALI	FAAL KAMYONET	BİNEK ARAÇ	ARIZALI	FAAL BİNEK ARAÇ	
17	5	12	14	0	14	14	0	14	8	0	8	
KURTARICI	ARIZALI KURTARICI		FAAL KURTARICI			TIR	ARIZALI	FAAL TIR	SU TANKERİ	ARIZALI	FAAL SU TANKERİ	
2	0		2			1	0	1	2	0	2	
TOPLAM ARAÇ ADEDİ			60			ARIZALI ARAÇ ADEDİ		5	FAAL ARAÇ ADEDİ			55
ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ												
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA										OPERATÖR VE ŞOFÖRLER	
ALİ KÜÇÜKABACI	GREYDER	Şantiyede beklemede.									53	49
	LODERLER	Şantiyede tamirde.										
		Bayındır Belediyesi moloz döküm alanı tesfiye çalışmasında										
	BEKO LODER	Moloz alım ekiplerinde çalışıyor.										
		Halkapınar Mahallesi 1203/11 sokak ve 1080 sokaktan moloz alım çalışmasında.										
	EKSKAVATÖR (1)	Şantiye içinden dal, koltuk, moloz yükleme çalışmasında.										
	EKSKAVATÖR (2)	Umurbey Mahallesi 1525 sokaktan moloz alım çalışmasında.										
	MİNİ EKSKAVATÖR (1)	İnşaat ekiplerinde çalışıyor.										
	MİNİ EKSKAVATÖR (2)	Şantiyede beklemede.										
	BOBCAT (1)	İnşaat ekiplerinde çalışıyor.										
	BOBCAT (2)	Moloz alım ekiplerinde çalışıyor.										
	FREZE	Ulubatlı Mahallesi 2847,2755,2760 sokaklar freze çalışmasında.										
	FİNİŞER	Şantiyede beklemede.										
	FORKLİFT (1)	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme çalışmasında.										
	FORKLİFT (2)	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme ve İnşaat Ekiplerine malzeme yükleme çalışmasında.										
BOMAG SİLİNDİR	Asfalt Ekiplerinde çalışıyor.									TOPLAM PERSONEL SAYISI	TOPLAM ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI	
YILLIK İZİNLİ PERSONEL SAYISI:8			RAPORLU PERSONEL SAYISI:3			SENDİKAL İZİN: 2			143	131		