


KONAK BELEDİYESİ		Rapor Tarihi	13/05/2024	İMZA	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		Tanzim Eden	İ. İker GÜLER Birimler Yetkilisi		
ŞANTIYE BİRİMİ		ONAY	E. Adil KORKMAZ Fen İşleri Müdürü		
 <b>GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI</b>		Toplanan Moloz (Ton)	Üretilen Asfalt (Ton)	Satın Alınan Beton (m³)	
		(11/05/2024) 41,20	(11/05/2024) 4,620		
<b>YOL, KALDIRIM YAPIM - ONARIM EKİBİ</b>					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
BERTAL YÜCEL					
A. ALİ YUMUŞAK	Hurşidiye Mahallesi 943 sokak, Kemal Reis Mahallesi 275 sokak, Turgut Reis Mahallesi 303 sokak, Barbaros Mahallesi 331 sokak parke tamir çalışmasında.			5	5
DURAN KESKİN	Murat Reis Mahallesi 222 Sokak merdiven tamir çalışmasında.			5	4
MAHMUT KARAKOYUN	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme çalışmasında.			2	1
<b>ASFALT EKİBİ</b>					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
ERCAN ÖZDEMİR					
VOLKAN TUC	Kılıç Reis Mahallesi 276 sokak, Murat Reis Mahallesi 247 sokak, Alsancak Mahallesi 1464, 1465 sokaklar asfalt yama çalışmasında.			8	7
HALİT ARITÜRK	Güzelyurt Mahallesi 826, 919, sokaklar, Süvari Mahallesi 812 sokak, Kubilay Mahallesi 975 sokak asfalt yama çalışmasında.			7	7
<b>METAL İŞLERİ</b>					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
HALİL KARAKAŞ	Güneş Mahallesi Anafartalar Caddesi Kemeraltı Abacıoğlu hanı lokal, demir merdiven düzenleme tamir kaynak çalışmasında. Kemal Reis Mahallesi 269 sokak girişi ek tutamak montaj çalışmasında. Boğaziçi Mahallesi Boğaziçi Şehit İsmail Yörümez Eski Polis Karakolu kamelya söküm ve yeni karakol kamelya montaj çalışmasında. Şantiye Atölyede; cat iş makinası kova ağızına yeni tırnakların kaynak çalışmasında.			12	12
<b>YAPI ONARIM EKİBİ</b>					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
YÜKSEL ŞENER	Alsancak Mahallesi 1453 sokak no:22 Mülkiyeliler Birliği Derneği iç cephe boya çalışmasında. Çankaya Mahallesi 131 sokak Kadın Dayanışma Merkezi arkasındaki Park ve Bahçeler personeli tarafından budama esnasında zarar verilen duvarın tamir çalışmasında. 1.Kadriye Mahallesi 694 sokak no:7 Dış cephe siva tamir yapılması çalışmasında. Barbaros Mahallesi Adile Naşit Parkı merdiven basamağı karo tamir çalışmasında. Çahabey Mahallesi Selahattin Akçicek Kültür Merkezi sıhhi tesisat çalışmasında. Selçuk Mahallesi Muhtarlık ofisi sıhhi tesisat çalışmasında.			13	11
<b>ELEKTRİK ONARIM EKİBİ</b>					
SORUMLU	11.05.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ELEKTRİK ONARIM ÇALIŞMALARI			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
ERCAN TAŞKIRAN	Mersinli Mahallesi 1.Sanayi Sitesi Parkı aydınlatma eksikleri tamamlanması çalışmasında. Mehmet Ali Akman Mahallesi Mehmet Ali Parkının zaman saat ayarı yapılması çalışmasında.			8	7
<b>MOLOZ TOPLAMA VE DÖKÜM ALANLARINA SEVK ÇALIŞMALARI</b>					
SORUMLU	11.05.2024 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOLOZ NAKİL ÇALIŞMALARI				
HANEFİ KAYHAN					
35 DK 293	Şantiye içinden Bayındır moloz döküm alanına moloz nakil çalışmasında.				11,70

35 DK 296												
35 BCN 87	Şantiye içinden Bayındır moloz döküm alanına moloz nakil çalışmasında.	17,46										
35 BIM 086												
35 JG 645	Şantiye içinden Bayındır moloz döküm alanına moloz nakil çalışmasında.	12,04										
35 BID 902	.											
	<b>TOPLAM MOLOZ MİKTARI (TON)</b>	41,20										
<b>SORUMLU</b>	<b>11.05.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN (ÜCRETLİ) MOLOZ ALIM ÇALIŞMALARI</b>	<b>Ekip Kişi Sayısı</b>										
<b>HANEFİ KAYHAN</b>	Güzelyalı Mahallesi 35 sokak no:2 moloz alım çalışmasında.(85 torba)	2	1									
	Güzelyalı Mahallesi 21 sokak no:26 moloz alım çalışmasında.(25 torba)											
	Göztepe Mahallesi 79 sokak no:5 moloz alım çalışmasında (30 torba)											
	Göztepe Mahallesi 81 sokak no:5 moloz alım çalışmasında (45 torba)											
<b>(ŞANTIYE SAHASINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELLER (TEKNİK KISIM, İDARİ BİNA, AMBAR, ASFALT PLENT, DIŞ GÖREV)</b>		<b>MEVCUT KİŞİ SAYISI</b>	<b>ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI</b>									
		28	27									
<b>ARAÇLAR (BİNEK ARAÇLAR - KAMYON - KAMYONET - İŞ MAKİNELERİ)</b>												
<b>KAMYON</b>	<b>ARIZALI</b>	<b>FAAL KAMYON</b>	<b>İŞ MAKİNESİ</b>	<b>ARIZALI</b>	<b>FAAL İŞ MAKİNESİ</b>	<b>KAMYONET</b>	<b>ARIZALI</b>	<b>FAAL KAMYONET</b>	<b>BİNEK ARAÇ</b>	<b>ARIZALI</b>	<b>FAAL BİNEK ARAÇ</b>	
17	7	10	14	1	13	14	0	14	8	0	8	
<b>KURTARICI</b>		<b>ARIZALI KURTARICI</b>		<b>FAAL KURTARICI</b>		<b>TIR</b>	<b>ARIZALI</b>	<b>FAAL TIR</b>	<b>SU TANKERİ</b>	<b>ARIZALI</b>	<b>FAAL SU TANKERİ</b>	
2		0		2		1	0	1	2	0	2	
<b>TOPLAM ARAÇ ADEDİ</b>			<b>60</b>	<b>ARIZALI ARAÇ ADEDİ</b>			<b>8</b>	<b>FAAL ARAÇ ADEDİ</b>			<b>52</b>	
<b>ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ</b>												
<b>SORUMLU</b>	<b>YAPILACAK ÇALIŞMA</b>										<b>OPERATÖR VE ŞOFÖRLER</b>	
<b>ALİ KÜÇÜKBAĞCI</b>	<b>GREYDER</b>	Şantiyede beklemede.									53	49
	<b>LODERLER</b>	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme çalışmasında.										
		Bayındır Belediyesi moloz döküm alanı tesfiye çalışmasında										
	<b>BEKO LODER</b>	Asfalt ekiplerinde çalışıyor.										
		Yenşehir Mahallesi Hilal Top Sahası 1212/1 sokak İşçiler Caddesi içinden moloz alım çalışmasında.										
	<b>EKSKAVATÖR (1)</b>	Şantiye içinden dal, koltuk, moloz yükleme çalışmasında.										
	<b>EKSKAVATÖR (2)</b>	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme çalışmasında.										
	<b>MİNİ EKSKAVATÖR (1)</b>	İnşaat ekiplerinde çalışıyor.										
	<b>MİNİ EKSKAVATÖR (2)</b>	Şantiyede beklemede.										
	<b>BOBCAT (1)</b>	İnşaat ekiplerinde çalışıyor.										
	<b>BOBCAT (2)</b>	Moloz alım ekiplerinde çalışıyor.										
	<b>FREZE</b>	Şantiyede beklemede.										
	<b>FİNİŞER</b>	Şantiyede beklemede.										
	<b>FORKLİFT (1)</b>	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme çalışmasında.										
	<b>FORKLİFT (2)</b>	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme ve İnşaat Ekiplerine malzeme yükleme çalışmasında.										
<b>BOMAG SİLİNDİR</b>	Asfalt Ekiplerinde çalışıyor.									<b>TOPLAM PERSONEL SAYISI</b>	<b>TOPLAM ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI</b>	
<b>YILLIK İZİNLİ PERSONEL SAYISI:10</b>		<b>RAPORLU PERSONEL SAYISI:2</b>		<b>SENDİKAL İZİN:</b>						143	131	