

	KONAK BELEDİYESİ		Rapor Tarihi	14/06/2025	İMZA	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		Tanzim Eden	İ. İlker GÜLER Birimler Yetkilisi		
	ŞANTIYE BİRİMİ					
	GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI		ONAY	Kerem BULUT Fen İşleri Müdürü		
			Toplanan Moloz (Ton)	Üretilen Asfalt (Ton)	Satın Alınan Beton (m³)	
		(13/06/2025) 00.00	(13/06/2025) 8,100			
YOL, KALDIRIM YAPIM - ONARIM EKİBİ						
SORUMLU BERTAL YÜCEL	YAPILACAK ÇALIŞMA				Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
ALLAHVERDİ YÜCEL	Murat Reis Mahallesi M. Yüce Sonkurt Parkı çocuk oyun alanı yenileme çalışmasında.				10	3
SERTAÇ TEKİN	Murat Reis Mahallesi M. Yüce Sonkurt Parkı çocuk oyun alanı yenileme çalışmasında.					3
ŞAHİN TAŞ	Altıntaş Mahallesi 362 Sokakda parke tamir çalışmasında.					1
ASFALT EKİBİ						
SORUMLU ERCAN ÖZDEMİR	YAPILACAK ÇALIŞMA				Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
VOLKAN TUC	Barbaros Mahallesi 350 Sokak freeze çalışmasında.				14	13
HALİT ARITÜRK						
METAL İŞLERİ EKİBİ						
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA				Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
HALİL KARAKAŞ	Konak Mahallesi 452 Sokak bariyer tamir montaj çalışmasında .				11	7
	Murat Reis Mahallesi 232 Sokak No:8 bariyer montaj çalışmasında.					
	Osman Öksüz Parkı Basketbol potası tamir çember yenileme çalışmasında.					
	Şantiye atölyede basmane hizmet binası 7 kat bölme karkas imalat çalışmasında.					
YAPI ONARIM EKİBİ						
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA				Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
YÜKSEL ŞENER	Basmene hizmet binası sıhhi tesisatı çalışmasında.				11	9
	Kültür Mahallesi 1382 Sokak bariyer boya çalışmasında.					
	Ulubatlı Mahallesi Toros Sosyal Tesisleri Pazaryeri sıhhi tesisat çalışmasında.					
	Ulubatlı Mahallesi Toros Sosyal Tesisleri 1. kat yemek kursu odası mutfak tezgahı düzenleme çalışmasında.					
	Radyo ve Demopkrasi Müzesi reklam panosu tamir çalışmasında.					
ELEKTRİK ONARIM EKİBİ						
SORUMLU	13.06.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ELEKTRİK ONARIM ÇALIŞMALARI				Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
ERCAN TAŞKIRAN	Zeytinlik Semt Merkezi otomatik panjur elektrik arızası çalışmasında.				7	6
	Alsancak Bölgesi parklar ve sevgi yollarının arıza bakımı, onarımı, kaçak akım röle ve topraklama kontrolleri çalışmasında.					
	Yenişehir Pazaryeri iç ve dış aydınlatma eksikleri tamamlama çalışmasında.					
	Boğaziçi Atatürk Parkı aydınlatma eksikleri tamamlama çalışmasında.					
	Temizlik İşleri Müdürlüğü Müdürlük Binası içi kanal düzenleme ve klima sigorta kutusu değişti.					
	Piri Reis Mahallesi Bizim Hüseyin Parkı park topraklama hattı kontrol çalışmasında.					
	Metin Oktay Parkı park topraklama hattı kontrol çalışmasında.					
	Zeytinlik semt merkezi otomatik kapı cihaz montaj çalışmasında. Murat Reis Mahallesi Murat Parkı kaçak akım montaj çalışmasında.					
MOLOZ TOPLAMA VE DÖKÜM ALANLARINA SEVK ÇALIŞMALARI						
SORUMLU HANEFİ KAYHAN	13.06.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOLOZ NAKİL ÇALIŞMALARI					
35 BCN 87						
35 DK 293						
35 DK 296						
35 BIM 086						
35 KS 029						
35 JG 645						
35 EK 504						
35 BID 902						
TOPLAM MOLOZ MİKTARI (TON)						

SORUMLU		13.06.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN (ÜCRETLİ) MOLOZ ALIM ÇALIŞMALARI								Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
HANEFİ KAYHAN	Alsancak Mahallesi 1450 Sokak ile Cumhuriyet Bulvarı kesişimi moloz alım çalışmasında (HİM)									3	2
	Güney Mahallesi 1154 Sokak No:27 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	Trakya Mahallesi 2446 Sokak No:20 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	Ulubatlı Mahallesi 2758 Sokak içi moloz alım çalışmasında (HİM)										
	Ulubatlı Mahallesi 2758 Sokak No:3 moloz alım çalışmasında (50 torba)										
	Güney Mahallesi 1124 Sokak No:17 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	Güney Mahallesi 1124 Sokak No:13 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	Ulubatlı Mahallesi Toros Caddesi No:137 moloz alım çalışmasında (30 torba)										
	Millet Mahallesi 2580 Sokak No:44 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	Millet Mahallesi 2533 Sokak No:17 moloz alım çalışmasında (40 torba)										
	Güney Mahallesi 1147 Sokak No:37 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	Güney Mahallesi 1119 Sokak No:18 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	Zeytinlik Mahallesi Muhtarlık Ofisi moloz alım çalışmasında (HİM)										
	Zeytinlik Mahallesi 2347 Sokak No:18 moloz alım çalışmasında (HİM)										