


KONAK BELEDİYESİ		Rapor Tarihi	16/05/2024	İMZA	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		Tanzim Eden	İ. İker GÜLER Birimler Yetkilisi		
ŞANTIYE BİRİMİ		ONAY	E. Adil KORKMAZ Fen İşleri Müdürü		
 GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI		Toplanan Moloz (Ton)	Üretilen Asfalt (Ton)	Satın Alınan Beton (m³)	
		(15/05/2024) 13,40	(15/05/2024) 32,560		
YOL, KALDIRIM YAPIM - ONARIM EKİBİ					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
A. ALİ YUMUŞAK	Altınordu Mahallesi 967 sokak yol yenileme, Kadifekale Mahallesi 5271,1008 sokaklar parke tamir çalışmasında			5	5
DURAN KESKİN	Murat Mahallesi 2505 sokak merdiven tamir çalışmasında.			5	4
EROL KILIÇ	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme çalışmasında.			2	1
ASFALT EKİBİ					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
CENGİZ KARACA	Kemeraltı Çarşısı Veysel çıkmazı moloz alım çalışmasında.			8	7
HALİT ARITÜRK	Etiler Mahallesi 1265 sokak, Yeşildere Mahallesi 1079 sokak Zeytinlik Mahallesi 1163,1164,1172 sokaklar asfalt yama çalışmasında.			7	7
METAL İŞLERİ					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
HALİL KARAKAŞ	Güneş Mahallesi Anafartalar Caddesi Kemeraltı Abacıoğlu hanı demir merdiven tamir düzenleme imalat merdiven basamağı montaj çalışmasında.			12	11
	Gültepe Bölgesi bariyer ve delinatör montaj çalışmasında.				
	Ferahlı Mahallesi Muhtarlığı kapı kilit yenileme montaj çalışmasında.				
	Hatay Bölgesi bariyer delinatör ve hörgüçlü bordür montaj çalışmasında.				
	Şantiye atölyede asfalt plentin izgara demir merdiven imalat çalışması				
	Çankaya Mahallesi 128 sokak no:11 önü loğar kapağı imalat montaj çalışmasında.				
YAPI ONARIM EKİBİ					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
YÜKSEL ŞENER	Alsancak Mahallesi 1453 sokak no:22 Mülkiyeliler Birliği Derneği tamir ve boya çalışmasında.			13	12
	Temizlik İşleri Müdürlüğü yakıt deposu borusu tamir çalışmasında.				
	Anadolu Mahallesi muhtarlık ofisi iç cephe boya çalışmasında.				
	Selçuk Mahallesi muhtarlık binası sıhhi tesisat çalışmasında				
	Hasan Özdemir Mahallesi Muhtarlık ofisi iç ve dış cephe boya çalışmasında.				
	Basmane Belediyesi Hizmet Binası 6.kat Fen İşleri Müdürlüğü kadın wc tamir çalışmasında.				
	Akıncı Mahallesi Sanathane Gösteri Merkezi sıva tamir çalışmasında.				
	Ulubatlı Mahallesi Toros Pazar yeri sıhhi tesisat çalışmasında.				
Çınarlı Mahallesi Çınarlı Rekrasyon alanı izbel cafe sıhhi tesisat çalışmasında.					
ELEKTRİK ONARIM EKİBİ					
SORUMLU	15.05.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ELEKTRİK ONARIM ÇALIŞMALARI			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
ERCAN TAŞKIRAN	Güzelyalı Mahallesi Fuat Göztepe Parkı aydınlatma eksikleri tamamlanması çalışmasında.			8	7
	Kültür Mahallesi Alsancak Şevket Özçelik Sokak ampülleri tamamlanması çalışmasında.				
	Kale fidanlıklar arızalı led projektörlerin yenilenmesi çalışmasında.				
	Güngör Mahallesi 349 sokak Park kaçak akım açılması, zaman saati ayarlanması çalışmasında.				
	Güzelyalı bölgesi parklar ve sevgi yollarının elektrik arıza bakımı onarımı aydınlatma eksiklerinin tamamlanması çalışmasında.				
	Güney Mahallesi Tülay Aktaş Parkında kablo eki yapımı çalışmasında.				
	Güzelyalı Mahallesi Telekom parkı arızalı led sokak armatürleri yenilenmesi çalışmasında.				
MOLOZ TOPLAMA VE DÖKÜM ALANLARINA SEVK ÇALIŞMALARI					

SORUMLU	15.05.2024 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOLOZ NAKİL ÇALIŞMALARI																
35 DK 293	Şantiye içinden Seferihisar Bademler dal öğütme tesisine dal nakil çalışmasında.											4,00					
35 KS 029																	
35 BCN 87	Şantiye içinden Bayındır moloz döküm alanına moloz nakil çalışmasında.											9,40					
35 BIM 086																	
35 JG 645																	
35 BID 902																	
	TOPLAM MOLOZ MİKTARI (TON)											13,40					
SORUMLU	15.05.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN (ÜCRETLİ) MOLOZ ALIM ÇALIŞMALARI											Ekip Kişi Sayısı					
HANEFİ KAYHAN	Turgut Reis Mhhallesi 310 sokak no:2 moloz alım çalışmasında (220 Torba)											2	1				
	Güngör Mahallesi 376 sokak no:9 moloz alım çalışmasında (70 torba)																
	Güngör Mahallesi 376 sokak no:9 moloz alım çalışmasında (80 torba)																
	İsmet Kaptan Mahallesi 1371 sokak no:5 moloz alım çalışmasında (75 torba)																
	İsmet Kaptan Mahallesi 1368 sokak no:10 moloz alım çalışmasında (30 torba)																
(ŞANTIYE SAHASINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELLER (TEKNİK KISIM, İDARİ BİNA, AMBAR, ASFALT PLENT, DIŞ GÖREV)											MEVCUT KİŞİ SAYISI	ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI					
											30	28					
ARAÇLAR (BİNEK ARAÇLAR - KAMYON - KAMYONET - İŞ MAKİNELERİ)																	
KAMYON	ARIZALI	FAAL KAMYON	İŞ MAKİNESİ	ARIZALI	FAAL İŞ MAKİNESİ	KAMYONET	ARIZALI	FAAL KAMYONET	BİNEK ARAÇ	ARIZALI	FAAL BİNEK ARAÇ						
17	8	9	14	1	13	14	0	14	8	0	8						
KURTARICI		ARIZALI KURTARICI		FAAL KURTARICI		TİR	ARIZALI	FAAL TİR	SU TANKERİ	ARIZALI	FAAL SU TANKERİ						
2		0		2		1	0	1	2	0	2						
TOPLAM ARAÇ ADEDİ			60			ARIZALI ARAÇ ADEDİ			9			FAAL ARAÇ ADEDİ			51		
ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI																	
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA											OPERATÖR VE ŞOFÖRLER					
ALİ KÜÇÜKABACI	GREYDER		Şantiyede beklemede.									52	47				
	LODERLER		Şantiyede bakımda.														
			Bayındır Belediyesi moloz döküm alanı tesfiye çalışmasında														
	BEKO LODER		Umrubey Mahallesi 1525 sokaktan moloz alım çalışmasında.														
			Vezirağa Mahallesi 1038 sokak üzerinden moloz alım çalışmasında.														
	EKSKAVATÖR (1)		Şantiye içinden dal, koltuk, moloz yükleme çalışmasında														
	EKSKAVATÖR (2)		Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme çalışmasında.														
	MİNİ EKSKAVATÖR (1)		İnşaat ekiplerinde çalışıyor.														
	MİNİ EKSKAVATÖR (2)		Şantiyede beklemede.														
	BOBCAT (1)		İnşaat ekiplerinde çalışıyor.														
	BOBCAT (2)		Moloz alım ekiplerinde çalışıyor.														
	FREZE		Şantiyede beklemede.														
	FİNİŞER		Şantiyede beklemede.														
	FORKLİFT (1)		Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme çalışmasında.														
	FORKLİFT (2)		Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme ve İnşaat Ekiplerine malzeme yükleme çalışmasında.														
BOMAG SİLİNDİR		Asfalt Ekiplerinde çalışıyor.									TOPLAM PERSONEL SAYISI	TOPLAM ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI					
YILLIK İZİNLI PERSONEL SAYISI:8			RAPORLU PERSONEL SAYISI:4			SENDİKAL İZİN: 2			144			130					