

	KONAK BELEDİYESİ	Rapor Tarihi	04/10/2025	İMZA	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Tanzim Eden	İ. İlker GÜLER Birimler Yetkilisi		
	ŞANTIYE BİRİMİ	ONAY	Kerem BULUT Fen İşleri Müdürü		
	GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI	Toplanan Moloz (Ton)	Üretilen Asfalt (Ton)	Satın Alınan Beton (m³)	
(03/10/2025) 10,8		(02/10/2025) 0			
SORUMLU BERTAL YÜCEL	YAPILACAK ÇALIŞMA			Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
ALLAHVERDİ YÜCEL	Narin Parkı içinde yol yapımı çalışmasında.			10	3
SERTAÇ TEKİN	Narin Parkı içinde yol yapımı çalışmasında.				3
ŞAHİN TAŞ	Şantiye içerisinde çalışmada.				3
SORUMLU ERCAN ÖZDEMİR				Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
VOLKAN TUC	Güney Mah.1148 sk 1149 1125 ve Halkapınar Mah. 1146/6 ,1202/2 Sokaklarında yama çalışmasında			17	15
HALİT ARITÜRK	Asfalt kesme ve bazıma çalışmasında.				
METAL İŞLERİ EKİBİ					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
HALİL KARAKAŞ				11	10
	Göztepe Mah. 143 s n:8 stoperli delinatör çalışmasında				
	Eşrefpaşa Mah. Selahattin Açıçek Kültür Merkezi arkadı sevgi yolu elektirk direği anagarakaj montaj çalışmasında.				
	Şantiye atolyede bariyer imalat ve tami çalışmasında.				
YAPI ONARIM EKİBİ					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
YÜKSEL ŞENER	Zabıta Müdürlüğü sıhhi tesisat çalışmasında			12	10
	Türkan Saylan Kültür Merkezi 2, 4 ve 5. katlarda iç cephe boya çalışmasında.				
	Oyuncak Müzesi yağmur oluklarını temizlenmesi çalışmasında.				
	Engelssiz Yaşam Köyü yağmur oluklarını temizleme çalışmasında.				
	Selahattin Akçıçek yağmur oluklarını temizleme çalışmasında.				
ELEKTRİK ONARIM EKİBİ					
SORUMLU	ELEKTRİK ONARIM ÇALIŞMALARI			Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
ERCAN TAŞKIRAN	Kültür mah Gül Sk. Ümrân bardan,İtalyan Sokaklarında aydınlatma ve genel kontrol bakımı çalışmasında.			7	7
	Alsancak Mh.Gazi Kadınlar Muzaffer zgü 1440 Sok.aydınlatma bakım kontrol çalışmasında.				
	Türkan Saylan Kültür Merkezi gurup priz temini çalışmasında.				
	Ali Kamil Özdemir parkı aydınlatma linya arızası çalışmasında.				
	Oyuncak Müzesi mutfak ve tuvalet aydınlatma bakım onarım çalışmasında.				
	Kılıç Reis İhsan Alyanak Parkı aydınlatma bakım onarım çalışmasında.				
	Sonkurt Parkı iç aydınlatma arıza çalışmasında.				
	İsmet Paşa Mah.Mehtap parkı aydınlatma tesisat çalışmasında.				
	Huzur Mah.Gültepe Meydan aydınlatma elektrik arızası çalışmasında.				
MOLOZ TOPLAMA VE DÖKÜM ALANLARINA SEVK ÇALIŞMALARI					
SORUMLU HANEFİ KAYHAN	MOLOZ NAKİL ÇALIŞMALARI				
35 CUJ 95					
35 DK 293					
35 DK 296					
35 BIM 086					
35 KS 029					

35 JG 645													
35 EK 504													
İBB ARACI													
	TOPLAM MOLOZ MİKTARI (TON)												
SORUMLU	01.10.2025 MOLOZ ALIM ÇALIŞMALARI	Ekip Kişi Sayısı											
HANEFİ KAYHAN	Mehmet Akif Mah. 2692 Sk.No:93 (10 torba)	4											
	Mithat Paşa cad.N:572 (15 torba)												
	Vatan caddesi No: 61/1 (100 torba)												
	Ulubatlı Mah.2692 Sk.No: 46/2 (55 torba)												
	İzmir Arkeoleji müzesi (him)												
(ŞANTIYE SAHASINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELLER (TEKNİK KISIM, İDARİ BİNA, AMBAR, DIŞ GÖREV)		Çalışan Kişi Sayısı											
		21											
		20											
ARAÇLAR (BİNEK ARAÇLAR - KAMYON - KAMYONET- İŞ MAKİNELERİ)													
KAMYON	ARIZALI	FAAL KAMYON	İŞ MAKİNESİ	ARIZALI	FAAL İŞ MAKİNESİ	KAMYONET	ARIZALI	FAAL KAMYONET	BİNEK ARAÇ	ARIZALI	FAAL BİNEK ARAÇ		
17	15	2	14	3	11	14	1	13	8		8		
KURTARICI		ARIZALI KURTARICI		FAAL KURTARICI		TİR	ARIZALI	FAAL TİR	SU TANKERİ	ARIZALI	FAAL SU TANKERİ		
2		1		1		1	1	0	2	1	1		
TOPLAM ARAÇ ADEDİ			58	ARIZALI ARAÇ ADEDİ			22	FAAL ARAÇ ADEDİ			36		
ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI													
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA									OPERATÖR VE ŞOFÖRLER			
ERCAN ÖZDEMİR	GREYDER	Arızalı									Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
	LODERLER	Arızalı									46	45	
		Şantiye içinde çalışıyor.											
	BEKO LODER	Arızalı											
		Arızalı											
	EKSKAVATÖR (1)	Arızalı											
	EKSKAVATÖR (2)	Asfalt ekibinde											
	MİNİ EKSKAVATÖR (1)	İnşaat ekibinde çalışıyor											
	MİNİ EKSKAVATÖR (2)	Şantiye içinde çalışıyor.											
	BOBCAT (1)	Arızalı											
	BOBCAT (2)	Moloz ekibinde çalışıyor											
	FREZE	Şantiye içinde çalışıyor.											
	FİNİŞER	Şantiye içinde çalışıyor.											
	FORKLİFT (1)	Şantiye içinde çalışıyor.											
	FORKLİFT (2)	Şantiye içinde çalışıyor.											
	BOMAG SİLİNDİR	Şantiye içinde çalışıyor.											TOPLAM PERSONEL SAYISI
YILLIK İZİNLİ PERSONEL SAYISI: 3			RAPORLU PERSONEL SAYISI: 7			ÜCRETSİZ İZİN : 0 / SENDİKAL İZİN: 0			128	120			